


Габаритные размеры ННЛ с волокном и назначение выводов:



1	«-» термохолодильника
2	—
3	—
4	«+» питания лазера
5	Терморезистор
6	Терморезистор
7	«-» питания лазера
8	«+» фотоприемника
9	«-» фотоприемника
10	«+» термохолодильника

Сопротивление терморезистора

